

部分水域缺围挡,进出很“方便”

半岛记者探访即墨一些水域发现尚有隐患,相关部门已针对问题进行整改

□半岛记者 孙静

日前,记者探访了即墨区大信镇、北安街道和环秀街道部分水域的管理防护情况,发现部分水域防护措施比较完善,提醒标识也很醒目,但有部分水库、水塘存在安全隐患。目前针对存在隐患的水域,相关管理部门已经进行整改,通过增设警示标识、增加防溺水宣传横幅、设置防护围栏、加大宣传和巡查力度等措施落实到位,及时消除隐患。近日,记者又探访了通济街道、龙山街道部分水域,发现部分尚存隐患。如果您发现身边也有水域存在安全隐患,欢迎拨打我们的热线电话88523001进行反映,我们将安排记者进行实地探访,并将情况反映给相关部门。



工作人员正在对破损护栏进行修补。

通济:这几处水域均有安全隐患

7月1日上午,记者来到通济街道陈家河村河道,该河道有两三米深,河道周围杂草丛生,草势旺盛,土地湿软。记者沿河边走了大约50米,发现缺乏警示标识,现场没有警示牌和提醒标识,无防护围挡,存在安全隐患。西流峰河文峰路段河堤防护坡度较大,容易滑落。

记者在现场看到河岸处有不少市民正在钓鱼,沿着斜坡进入河岸控制身体重心比较困难,容易侧滑发生危险。现场设有“注意安全,严禁攀爬”的警示牌,但防溺水水警示标识不明显,且河中杂草较高,面积大,十分茂密,如不慎跌落难以使人发现,相关防溺水防护工作有所欠缺。

随后记者来到蒲河即墨区通济街道郭庄五村段,此处河段沿河外围设有

防护栏和铁皮围挡,护栏较高不易翻越,但记者在现场发现,有一段防护围栏底端比其他围栏稍短一截,且下方是松软土地,小孩趴低身体能够进入,存在隐患。现场有一处警示牌字迹褪色,不易看清。记者在现场看到有小孩正在此处观望、玩耍。

记者探访发现在通济街道黄家埠南村西北一公里处有一个大水湾,该处草木十分茂密,水湾较深,位置偏僻不易被发觉,现场没有任何防护措施和警示标识。记者看到,黄家埠南村附近因采石留下不少大大小小的水坑,有五六个,周围碎石杂草较多,个别水坑设有警示牌,大多数无防护围栏,缺少警示标识或警示牌过于稀疏。另外,通济街道周戈庄河、蒲河即墨区通济街道郭庄一村段无相关警示标识。



蒲河即墨区通济街道郭庄一村段无警示标志。

龙山:一处水域无警示标识,一处水域可自由进入

当日下午,记者来到龙山街道石棚水库引水渠,此处水域面积大,靠近公路一侧设有防护栏,但护栏较低,容易翻越。护栏空隙大,底端距离地面较高,其中有一处已经破损,小孩容易钻入。据了解,该处水库深三四米,落差处水流较急,现场设有禁止游泳的警示标语和一处警示牌,但防护措施仍有所欠缺,记者探访发现该引水渠有一部分未设护栏,水流与土地相连,有一条土路连接引水渠可自由进入,岸边土地湿软,杂草丛生,现场杂草有明显被踩踏进入的痕迹。

此外,墨水河龙山段河道两岸无任何围挡措施,河道东侧无警示标识,只有一条横幅挂在西侧河道。

“墨水河龙山段现已进行整改,河道南北两岸现已增设“水深危险,注意安全”警示牌,河道两侧堤防上也做了相关警示标语。”龙山街道农业服务中心工作人员说。



墨水河龙山段已增设警示标志。

相关部门:针对问题进行整改

随后记者联系了通济街道农业服务中心,工作人员称针对记者反映的问题会马上对照一一落实。7月5日记者再次联系了通济街道农业服务中心,工作人员于群表示,现通济街道农业服务中心已将所有问题进行逐项梳理,蒲河即墨区通济街道郭庄五村段、蒲河即墨区通济街道郭庄一村段北段已用铁丝网围挡,设有警示标识。黄家埠南水塘已安排村庄下周内在原来的基础上增设部分警示标识,周戈庄河、陈家河村河道一部分也将安排村庄设置警示标识。西流峰河文峰路段会悬挂四至五条防溺水水宣传横幅,增设防

溺水警示标识。

5日中午,记者联系到石棚水库引水渠管理部门即墨水利局,管理人员表示,现已对龙山街道石棚水库引水渠进行了整改。“护栏空隙较大的地方中间增加了铁丝,进行了加密处理,栏杆外设置了防溺水水宣传横幅,西侧连接道路处已经增设了防溺水水警示标识。”即墨区水利局工作人员说。

“墨水河龙山段现已进行整改,河道南北两岸现已增设“水深危险,注意安全”警示牌,河道两侧堤防上也做了相关警示标语。”龙山街道农业服务中心工作人员说。



龙山街道石棚水库引水渠护栏低容易翻越。